

Nama	DATA JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	Organisasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sektoral	Infrastruktur	Tahun	2022
Deskripsi	DATA JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	Keterangan	DATA JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

NO	NAMA RUAS JALAN	Kondisi Baik (KM)	Persentase (%)	Kondisi Sedang (KM)	Persentase (%)	Kondisi Rusak Ringan (KM)	Persentase (%)	Kondisi Rusak Berat (KM)
1	Jl. Tanah Tinggi	1.864	100	0	0	0	0	0
2	Jl. Mc Arthur	0.54	100	0	0	0	0	0
3	Jl. Kawasan Desa Yayasan	0.88	100	0	0	0	0	0
4	Jl. Kawasan desa Pandanga	0.284	8.23	0	0	0	0	3
5	Jl. Kawasan Desa Juanga	0.93	100	0	0	0	0	0
6	Jl. Desa Wawama	1.25	100	0	0	0	0	0
7	Jl. Desa Jou Bela	1.024	73.67	0	0	0	0	0
8	Jl. Kawasan desa Totodoku	0	0	0	0	0.61	57.55	0
9	Jl. Kawasan Desa Mandiri	0.908	100	0	0	0	0	0
10	Jl. Kawasan Desa Momoju	0.391	57.93	0	0	0	0	0

NO	NAMARUAS JALAN	Kondisi Baik (KM)	Persentase (%)	Kondisi Sedang (KM)	Persentase (%)	Kondisi Rusak Ringan (KM)	Persentase (%)	Kondisi Rusak Berat (KM)
11	Jl. Kawasan Desa Sabatai Baru	0.99	100	0	0	0	0	0
12	Jl. Kawasan Desa Sabatai Tua	0.898	100	0	0	0	0	0
13	Jl. Kawasan Pulau Koloray	0	0	0	0	0.563	100	0
14	Jl. Kawasan Desa Daeo	2.268	100	0	0	0	0	0
15	Jl. Kawasan Desa Sambiki Baru	0	0	0	0	0	0	0
16	Jl. Kawasan Desa Sambiki Tua	0.726	66.85	0	0	0	0	0
17	Jl. Kawasan Desa Sangowo	4.732	71.58	0	0	0	0	1
18	Jl. Kawasan Desa Rahmat	0.2	25.51	0	0	0	0	0
19	Jl. Kawasan Desa Wewemo	1.25	100	0	0	0	0	0
20	Jl. Kawasan Desa Buho Buho	2.05	100	0	0	0	0	0
21	Jl. Kawasan Desa Lifao	0.235	100	0	0	0	0	0
22	Jl. Kawasan Desa Trans Bido	0.772	100	0	0	0	0	0

NO	NAMARUAS JALAN	Kondisi Baik (KM)	Persentase (%)	Kondisi Sedang (KM)	Persentase (%)	Kondisi Rusak Ringan (KM)	Persentase (%)	Kondisi Rusak Berat (KM)
23	Jl. Kawasan Desa Sakita	1.144	100	0	0	0	0	0
24	Jl. Kawasan Desa Kanari	1.892	80.48	0	0	0	0	0
25	Jl. Kawasan Desa Bere Bere	6.792	100	0	0	0	0	0
26	Jl. Kawasan Desa Gurua	1.096	65.35	0	0	0	0	0
27	Jl. Kawasan Desa Korago	1.075	100	0	0	0	0	0
28	Jl. Kawasan Desa Lusuo	0	0	0	0	0	0	1
29	Jl. Kawasan Desa Toara	0.627	100	0	0	0	0	0
30	Jl. Kawasan Desa Pangeo	2.293	100	0	0	0	0	0
31	Jl. Kawasan Desa Aru	0.695	100	0	0	0	0	0
32	Jl. Kawasan Desa Cendana	1.13	100	0	0	0	0	0
33	Jl. Kawasan Desa Sopi	2.025	100	0	0	0	0	0
34	Jl. Kawasan Desa Tutuhu	0.775	100	0	0	0	0	0
35	Jl. Kawasan Desa Wayabula	3.678	100	0	0	0	0	0
36	Jl. Kawasan Desa Posi Posi	1.102	100	0	0	0	0	0

NO	NAMARUAS JALAN	Kondisi Baik (KM)	Persentase (%)	Kondisi Sedang (KM)	Persentase (%)	Kondisi Rusak Ringan (KM)	Persentase (%)	Kondisi Rusak Berat (KM)
37	Jl. Kawasan Desa Aru Burung	0	0	0	0	0.566	100	0
38	Jl. Kawasan Desa Lomadoro	0	0	0	0	0.6	80.862533692722	0
39	Jl. Kawasan Desa Leo Leo	0.467	100	0	0	0	0	0
40	Jl. Kawasan Pulau Saminyamau	0	0	0	0	1.4	64.904960593417	0
41	Jl. Kawasan Desa Raja	0.65	78.03	0	0	0	0	0
42	Jl. Kawasan Desa Tiley	2.354	72.5	0	0	0	0	0
43	Jl. Kawasan Desa Usbar	2.027	100	0	0	0	0	0
44	Jl. Kawasan Desa Cucumare	2.563	100	0	0	0	0	0
45	Jl. Kawasan Desa Aru Irian	0.42	100	0	0	0	0	0
46	Jl. Kawasan Desa Waringin	0.662	100	0	0	0	0	0
47	Jl. Kawasan Desa Pilowo	1.045	63.07	0	0	0	0	0
48	Jl. Kawasan Pulau Galo Galo	0	0	0	0	0.916	100	0
49	American Village (Kilo 3) Desa Daruba	0.396	100	0	0	0	0	0